

Client : HOTEL ESCALDES

Número : 204197

Data Reg. : 04/06/2018

## Anàlisi d'Aigua de Jacuzzi

### Informacions

Tècnic de recollida	Cèlia Vendrell
Data Recollida	04/06/2018
Hora Recollida	10:35:00
Lloc de recollida	Jacuzzi
Punt de recollida	mostra 20
Data d'anàlisi	04/06/2018

### Paràmetres "in situ"

Temperatura	35,9	°C	
Valor del paràmetre: Piscines cobertes 24-30 °C /// En vasos per a nadons, màxim fins a 32 °C /// En vasos d'hidromassatge, fins a 40 °C			
pH	7,43		7,00 - 8,00
Clor residual lliure	0,69	mg/l Cl2	0,50 - 2,00
Clor total	1,53	mg/l Cl2	
Nota: El clor total no pot ultrapassar els 0.6 mg/l el nivell mesurat de clor residual lliure			

### Paràmetres Físico-Químics

Nom	Result	Unitats	Valors del paràmetre indicatiu
Terbolesa	0,40	UNT	< 2,00
Mètode: Turbidimetria			
Conductivitat a 20°C	460,0	µS.cm-1	

Nota: La conductivitat al vas de la piscina no pot ultrapassar en més de 800 el nivell mesurat de conductivitat de l'aigua que abasta el vas de la piscina. No aplicable a l'electròlisi salina.

Amonis	<0,05	mg/l NH4+	< 0,50
Mètode: Colorimètric			

### Anàlisi Microbiològic

Legionel·la spp	150	UFC/l	< 100
Legionel·la pneumòfila	80	UFC/l	< 100